

## PLANO DE SUSTENTABILIDADE

### 1. APRESENTAÇÃO

Identificação do convênio, objeto, valor, contrapartida (principais).

Convênio: 953935/2023

Objeto: Construção de um CRAS no Município de Rosário do Sul/RS

Valor Global: **R\$ 785.438,53**

Valor de repasse: **R\$ 694.285,00**

Valor de contrapartida: **R\$ 43.214,04**

Vigência: 31/12/2023 – 31/12/2026

### 2. OBJETIVOS DO CONVÊNIO

Com este convênio, o município pretende: Construção de uma unidade de Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, no município de Rosário do Sul.

### 3. IMPACTOS SÓCIO ECONÔMICOS

A construção de um CRAS pode ter um impacto socioeconômico significativo na região, melhorando a qualidade de vida, reduzindo a pobreza e a desigualdade, e promovendo o desenvolvimento local.

### 4. DURABILIDADE E MANUTENÇÃO DO OBJETO

As obras terão uma durabilidade de 25 anos desde que sejam realizadas vistorias e as manutenções periódicas nas edificações.

## 5. ARMAZENAMENTO E GARANTIA (BENS)

As edificações caracterizadas com bens imóveis, serão construídas em área do Município de Rosário do Sul, conforme matrícula nº 22048.

## 6. CUSTOS E FONTES DE RECURSOS

O projeto já mencionado possui um custo total de R\$ 737.499,07, sendo deste valor uma contrapartida do município de Rosário do Sul de R\$ 43.214,04 e o restante do recurso oriundo MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME R\$ 694.285,00

## 7. RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

Identificação das ameaças à longevidade do objeto entregue e as ações que podem ser tomadas para evitar ou minimizar a ocorrência dos riscos e impactos negativos após a conclusão do projeto (para todo risco identificado, preencher com pelo menos uma medida preventiva).

CATEGORIA DO RISCO	RISCO	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	MEDIDAS PREVENTIVAS
--------------------	-------	-----	-----	---------------	---------------------

FINANCEIRO	Insuficiência de recurso financeiro para manutenção/reparo do objeto		x		
------------	--	--	---	--	--

HUMANO/TÉCNICO	Insuficiência de equipe técnica especializada para acompanhar/operacionalizar a execução do projeto		x		
	Insuficiência de equipe técnica especializada para acompanhar/operacionalizar a manutenção do objeto concluído		x		
AMBIENTAL	Ocorrências de danos no objeto causados por fenômenos ou desastres naturais		x		
	Ocorrências de possíveis danos ambientais causados		x		

	pela execução ou entrega do objeto				
	Ausência ou insuficiência do prazo de garantia	x			
TEMPO	Cancelamento de condições e garantias contratuais por perda de prazos.	x			
MATERIAL	Inexistência de assistência técnica especializada na região	x			
	Entrega do objeto defeituoso ou inacabado	x			
FUNCIONALIDADE	Perda de utilidade/functionalidade antes do término da expectativa de vida útil do objeto	x			
OUTROS		x			

## 8. ÓRGÃOS E ENTIDADES RESPONSÁVEIS

Setor de Engenharia responsável pela elaboração e acompanhamento da execução do plano.

Rosário do Sul, 12 de fevereiro de 2025.

Bruno Lopes de Oliveira

Engenheiro Civil – CREA RS 239.927

Aaprovo o presente Plano de Sustentabilidade.

Marcos Paulo Silva da Luz

Prefeito Municipal, de Rosário do Sul